

BOLETIN N° 6 IZHE INDUSTRIAL.

REPARACIÓN DE RODILLO FIERRO FUNDIDO-ACERO EXTREMADAMENTE CONTAMINADO EMPRESA FIBROCEMENTOS EL VOLCAN



Ingeniero a cargo	: Luis Montecinos
Trabajo	: Reparación de Rodillos Hierro Fundido-Acero
Soldadura Utilizada	: MAGNA 720 en medida 1/8" y 5/32"
Tiempo de Operación	: 1 día.

Atentamente.
Izhe Industrial